

Отчет о диагностике автомобиля

Информация о а/м

Номерной знак:

Серии а/м:Mitsubishi

VIN:JMBSNCY2A8U005423

Пробег:324680 km

Время испытания:2024-04-26 08:08:32PM

Версия ПО а/м:V34.95

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027

Операция пользователя:От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы
От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы > MPI/GDI/дизель
От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы > 4WS/электроусилитель рулевого управления
От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы > SRS-подушка безопасности
От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы > ABS (Антиблокировочная тормозная система)
От 2006 > Европа > LANCER (CY#) > 2008 > 4A91 (1.5, D4, MPI, MIVEC) > F5MGA (5M/T-FWD) > CY2A > SNSHL6Z > Сканирование системы > Датчик угла поворота руля

Диагностический код неисправности

Диагностич	Описание	Состояние	Система
P0136	датч. кислорода (задн.)	Сохранен	MPI/GDI/дизель
P0141	Н.к. дат. (зад.)	Сохранен	MPI/GDI/дизель
C1522	Диапазон поворота мотора	Сохранен	4WS/электроусилитель рулевого управления
C1521	Угол поворота мотора (выпуск)	Сохранен	4WS/электроусилитель рулевого управления
C1520	Угол поворота мотора (впуск)	Сохранен	4WS/электроусилитель рулевого управления
C1522	Диапазон поворота мотора	Активный	4WS/электроусилитель рулевого управления
C1521	Угол поворота мотора (выпуск)	Активный	4WS/электроусилитель рулевого управления
C1520	Угол поворота мотора (впуск)	Активный	4WS/электроусилитель рулевого управления
U0184	АУДИО CAN тайм-аут	Активный	SRS-подушка безопасности